# **AEROCOMEX**

Cromo

Esmalte Acrílico de Secado Rápido Efecto Cromado



# **CARTA TÉCNICA**

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **PRODUCTO**

Esmalte acrílico de secado rápidolibre de plomo efecto cromadode alto brillo en presentación de aerosol.

#### **TIPO**

Acrílico

### **USOS RECOMENDADOS**

Interiores y exteriores para aplicarse sobre metal, madera, Plaka **Comex**® de yeso, superficies de yeso, plástico rígido, rines, molduras, cancelería.

# **COLORES**

2439 Cromo

### **ACABADO**

Metálico Brillante

# 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

10 – 12

### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

6 - 8

### **VISCOSIDAD**

9 - 13 segundos copa Ford No. 4al momento de envasar

### **DENSIDAD (g/ml)**

0.88 - 0.91a 25°C

# **BRILLO**

Más de 90 unidades de brillo a 60°, evaluado a 24 hrs.

#### <u>DUREZA</u>

B de acuerdo al método ASTM D 3363

#### <u>v.o.c</u>

Max (%peso) VOC: 95 (de acuerdo al ARB Method 310)

## 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### **GENERAL**

Proporciona un efecto cromado único a la superficie pintada, se puede aplicar en cualquier ángulo.

# EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Producto fabricado con materias primas que no dañan la capa de Ozono, libre de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y 16CFR-1303 de

Estados Unidos de Norte América. No contiene Clorofluorocarbonos.

# 4. DATOS DE APLICACIÓN

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto. Con el fin de preparar adecuadamente las superficies, siga los pasos de preparación, como se describe a continuación:

Substratos nuevos, de cemento y yeso:

- 1.- Dejar curar la superficie un mínimo de 28 días antes de aplicar cualquier recubrimiento.
- 2.- Lijar la superficie con lija grado 180-240 en caso de presentar bordes, retirar todo el material que se haya desprendido.
- 3.- Aplicar una capa base para lograr mayor rendimiento y aumentar la durabilidad del acabado.

### Para metales ferrosos nuevos.

- 1-. Lijar la superficie con lija de grado 180-240 para crear una superficie de anclaje y eliminar residuos de soldadura.
- 2.- Aplicar una capa base para lograr mayor rendimiento y aumentar la durabilidad del acabado.

### Para madera nueva.

- 1.-Si la madera exuda resina, raspar la superficie y limpiar con alcohol o solvente.
- 2.- Aplicar una capa base para sellar y aumentar la durabilidad del acabado.

### Substratos previamente pintados:

- 1.- Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre, raspador, espátula o paño abrasivo u otro medio adecuado.
- 2.- En caso de no retirar la pintura vieja de la superficie:
  - a) Retirar toda la pintura suelta y lijar con lija grado 180-240 todos los bordes para tener una superficie homogénea.
  - b) Aplicar un área pequeña de la superficie pintada para determinar si son compatibles. Se considera incompatibilidad si observa corrugamiento o falta de adherencia, por lo que es necesario realizar el punto 1.

Nota: Si la superficie a recubrir presenta problemas de salitre, alcalinidad o humedad tomar las medidas necesarias para eliminarlos.

### Para superficies muy lisas:

- 1.-Lijar la superficie con lija grado 180-240 para crear una superficie de anclaje.
- 2.- Retirar todo el material que se haya desprendido, hasta dejar completamente limpia la superficie.
- 3.- Aplicar una capa base para lograr mayor rendimiento y aumentar la durabilidad del acabado.

### **CAPA BASE**

www.comex.com.mx Revisión No.: 7 16 de Noviembre, 2021 Pág. 1 de 3

# **AEROCOMEX**

Cromo

Esmalte Acrílico de Secado Rápido Efecto Cromado



# **CARTA TÉCNICA**

En superficies nuevas y/o porosas, se recomienda el uso del **Aero Comex**®Primario.

#### INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Para mezclar la pintura, agitar vigorosamente el envase **durante un minuto**, antes de pintar y periódicamente durante la aplicación.

# MÉTODO DE APLICACIÓN

Por su válvula especial puede aplicarse cómodamente desde cualquier ángulo, manteniendo una distancia de 20 –25 cm. entre la válvula y la superficie que se esté pintando. Si la pintura se corre, se encharca o se escurre, correr la mano con rapidez.

### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10°C (50°F) y los 33°C (90°F). Evite aplicar la pintura cuando la humedad no permita que seque (80% HR.).

Aplicar apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Aplicar en lugares con buena ventilación.

# **APLIC**ACIÓN

Los mejores resultados se obtienen aplicando de dos a tres capas delgadas de pintura, dejando secar  $5\,$  –10 minutos, entre una y otra mano.

No intentar cubrir en una sola mano de aplicación.

# TIEMPO DE SECADO

Al tacto de 5 - 10minutos máximo a 77 °F (25°C)y 50% de humedad relativa

El tiempo de secado puede prolongarse en lugares a condiciones de humedad superiores y temperaturas inferiores.

### **TIEMPO DE CURADO**

24 horas.

# ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

1.0 a 2.0 milésimas de pulgada

# ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.2 a0.5 milésimas de pulgada.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

 $1.0-1.5~{\rm m}^2/{\rm bote}$  a un espesor de 1 milésima de pulgada, película seca. (Superficies lisas)

Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie y puede ser del orden del 25% o más.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Si durante la aplicación o almacenamiento se tapa el activador, retirarlo jalando hacia arriba y limpiecon solvente como Thinner Estándar**Comex®.** 

# 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### **INFLAMABILIDAD**

Es un producto inflamable, bajo las condiciones de calor excesivo, chispas y flama abierta.

## **ALMACENAMIENTO**

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.Almacenado en lugares frescos y secos

### SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

Evite el contacto con piel y ojos.

Aplíquese en lugares ventilados.

Dañino o fatal si se inhala

No perforar, golpear o arrojar al fuego el envase vacío

No exponga el envase de manera prolongada bajo los rayos del sol.

### **PRECAUCIONES**

¡Peligro! Los aerosoles contienen vapores dañinos. Úselos con precaución y ventilación adecuada. La sobre-exposición frecuente y prolongada causa daño permanente al cerebro y al sistema nervioso. El abuso intencional de estos productos concentrándolos e inhalándolos deliberadamente puede ser dañino o causar la muerte.

# 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

## **LIMITACIONES**

No se recomienda someter la superficie pintada a esfuerzos mecánicos para evitar el desgaste del acabado, efecto tipo cromo debido a la naturaleza del pigmento.

Este producto no es recomendado para lámina galvanizada.

### 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

## **PRESENTACIÓN**

Bote de contenido neto400 mL

# 8. IMPORTANTE

<b>ADVERTENCIA</b>	LEGAL	Υ	LIMITACIÓN	DE
RESPONSABILIDADES				

www.comex.com.mx Revisión No.: 7 16 de Noviembre, 2021 Pág. 2 de 3

# **AEROCOMEX**

Cromo

Esmalte Acrílico de Secado Rápido Efecto Cromado



# **CARTA TÉCNICA**

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la páginawww.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

## ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

800-7126-639

www.comex.com.mx Revisión No.: 7 16 de Noviembre, 2021 Pág. 3 de 3